



CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico
Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965



Email: novc010008@istruzione.it; Pec: novc010008@pec.istruzione.it
sito internet: www.convittonovara.edu.it

VERBALE DI COLLAUDO

Riferimento fattura:

Convitto Nazionale CARLO ALBERTO e Scuole Annesse - NOVARA
Prot. 0002139 del 14/02/2024
VI-2 (Uscita)

- CIG: A0156BB555
- per un importo totale di € 10434.99 IVA compresa.
- Ditta fornitrice :ENRICO BRUNO SRL
- COD. FISCALE : 04891320014

- **Descrizione bene:** B0160410 THERMAL CYCLER GENE Q TC-24 CON BLOCCO 24 P.ML 0,2
- **Quantità:** 1
- **Marca:** BIOER
- **Modello:** tc-24

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Controllo presenza componenti
- Ispezione visiva esterna
- installazione software fornito

Si procede all'accensione del dispositivo.

Test funzionamento pulsantiera e schermo LCD

Si procede alla chiusura del coperchio per verifica tenuta

Si effettua test di regolazione e settaggio temperatura

Si procede a collegamento usb con test di ricezione dati

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** A2960018 AUTOCLAVE LABORAT. MOD. 760 CAP.L17,5 V .23
- **Quantità:** 1
- **Marca:** ASAL
- **Modello:** 760

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Controllo presenza componenti
- Ispezione visiva esterna
- Controllo manuale volantini

-Ispezione resistenza elettrica
- Controllo indicatori misurazione temperature
Si procede al carico di 3,5 litri di acqua chiusura ed attivazione timer.
Si procede con ispezione manometro e controllo temperatura
Al termine si avvia scarico acqua manuale

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** A2810007 CESTELLO FORATO ACC.INOX DIAM 240X270H
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

-Verifica integrità imballi
-Ispezione visiva esterna

Si procede al montaggio per verifica compatibilità misure

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** V1300165 AGIT.MAGNET.MOD.MST DIGITAL MM 120X50X145
- **Quantità:** 1
- **Marca:** VELP
- **Modello:** MST

Si procede alle seguenti verifiche:

-Verifica integrità imballi
-Controllo presenza componenti
-Ispezione visiva esterna

Si procede all'accensione del dispositivo.

Test di funzionamento a regime massimo per 3 minuti

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** I2101005 AGIT.MAGNET.RISC.MSH-20D P.CERAM. 180X180 PT100 ASTA SUPP.MAX 1500RPM-20L
- **Quantità:** 1
- **Marca:** IDL
- **Modello:** MSH 20D

Si procede alle seguenti verifiche:

-Verifica integrità imballi
-Controllo presenza componenti
-Ispezione visiva esterna

Si procede all'accensione del dispositivo.

Si avvia riscaldamento liquido

Test di funzionamento a regime massimo per 3 minuti

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** b4501232 Ph-metro digit.mod.ph8 PRO C/ELET .Phxs polymer E AGITTAT.MAGNET.REGOLAB
- **Quantità:** 1
- **Marca:** BENCH METER
- **Modello:** PH8

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Controllo presenza componenti
- Ispezione visiva esterna
- Si procede al montaggio e accensione

Test di funzionamento pulsantiera e schermo lcd

Si procede a test di agitazione e misurazione campione

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** B4000022 CENTRIFUGA BANCO R-5S+VEL MAX 5.250 RPM ROTORE R83A 12 TUBI ML15 ANG.FISSO
- **Quantità:** 1
- **Marca:** REMI
- **Modello:** XSR-5S

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Controllo presenza componenti
- Ispezione visiva esterna

Si procede all'accensione del dispositivo.

Test di funzionamento a regime massimo per 5 minuti

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** B610502 PRODUTT.GHIACCIO MOD.ECP18A SISTEMA A SPRUZZO CUBETI PIENI PROD.22KG/24H
- **Quantità:** 1
- **Marca:** EUR FRIGOR
- **Modello:** ECP18ANG

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Controllo presenza componenti
- Ispezione visiva esterna

Si procede all'accensione del dispositivo si attesta partenza compressore.

Ci si riserva facoltà di test funzionamento a seguito di collegamento a rete idrica.

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 1008036 palloni v.bor. sfer ns29/32 ml250
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 1128003 colonne vigreux ns 29/32 M+F D.25X400mm
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 1114002 RACC.REFR.LIEBIG 1 NS 14/23F+2 NS 29/32M MANT.MM300
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 1109104 RAC.GOCCIOL.CORTO CURV. 105^ NS29/32F
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 4602177 TERMOM.CHIM.NS 14/23 -10+150C RED FILL.LUNG.INF.50+23MM1
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 470KC14 PINZE X CONI VETRO POM NS 14/23
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 470KC29 PINZE X CONI VETRO POM NS 29/32
- **Quantità:** 3

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 4700713 SOST.BASE 250X400MM ASTA INOX X 1000
- **Quantità:** 2

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 4700431 PINZE PER PALLONI BRANCHE CURVE G.L. AP.40
- **Quantità:** 2

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 4700295 MORSETTI DOPPI AP.MM16 LEVA LEGG
- **Quantità:** 2

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** 4470812 TUBO GOMMA ROSSA NATUR. D. 8X12MM
- **Quantità:** 2

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** B31018444 COLLEZIONE 24 MINERALI
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** B31018443 COLLEZIONE 24 ROCCE
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Verifica integrità imballi
- Ispezione visiva esterna


Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

Si attesta che l'esito del collaudo della merce fornita è: **POSITIVO**

Il collaudatore

Ass. tecnico Daniele Cibelli



Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo

